PROJET EOLIEN D'HABLOVILLE

Commission d'enquête publique - Rapport du 11 novembre 2026

Page	Contribution	Avis de la Commission		
		Avis	Critique	Dénombrement
21	RD52	conforme	Aucune	1
22	R23	conforme	Aucune	1
23	RD61-D1	conforme	Aucune	1
24	RD123-D1	avis conforme	Aucune	1
25	RD67	avis conforme	Aucune	1
25	RD3	avis conforme	Aucune	1
27	RD123-D1 / RD112 / RD80-D1	satisfaisante	Aucune	1
27	RD72-D1	avis conforme	Aucune	1
28	RD72-D1	avis conforme	Aucune	1
29	RD124	avis conforme	Aucune	1
30	R17	satisfaisante	Aucune	1
31	R23-D1	conforme	Aucune	1
31	R25	avis conforme	Aucune	1
33	RD67	conforme	Aucune	1
38	RD43	conforme	Aucune	1
40	RD51	conforme	Aucune	1
42	RD51	conforme	Aucune	1
44	—	satisfaisante	Aucune	1
46	R23-D1 / RD124 / RD69	satisfaisante	Aucune	1
48	R79-D1 / RD59 / RD82 / RD72-D1 / RD73-D1 / R32	satisfaisante	Aucune	1
49	—	satisfaisante	Aucune	1
50	RD94	conforme	Aucune	1
52	R22	conforme	Aucune	1
52	RD10	conforme	Aucune	1
54	RD112	satisfaisante	Aucune	1
55	RD123-D1	satisfaisante	Aucune	1
56	RD123-D1	satisfaisante	Aucune	1
62	—	satisfaisante	Aucune	1
66	RD124	satisfaisante	Aucune	1
75	R49	satisfaisante	Aucune	1
82	R26	satisfaisante	Aucune	1
83	RD98	conforme	Aucune	1
83	R26	satisfaisante	Aucune	1
85	RD13	satisfaisante	Aucune	1
86	RD47	conforme	Aucune	1
93	RD59	satisfaisante	Aucune	1
95	RD123-D1	satisfaisante	Aucune	1
105	RD45-D1	satisfaisante	Aucune	1
106	RD72-D1	conforme	Aucune	1
108	RD124	satisfaisante	Aucune	1
108	R21	satisfaisante	Aucune	1
108	R23-D1	satisfaisante	Aucune	1
109	RD73-D1	satisfaisante	Aucune	1
111	RD60	satisfaisante	Aucune	1
112	RD60	satisfaisante	Aucune	1
114	RD80-D1	satisfaisante	Aucune	1
115	RD88	satisfaisante	Aucune	1
115	RD119-D1	satisfaisante	Aucune	1
116	RD119-D1	satisfaisante	Aucune	1
117	R26	satisfaisante	Aucune	1
118	RD46	conforme	Aucune	1
120	RD59	satisfaisante	Aucune	1
120	R21	satisfaisante	Aucune	1
122	RD68	satisfaisante	Aucune	1
123	RD124	satisfaisante	Aucune	1
124	RD86	satisfaisante	Aucune	1

PROJET EOLIEN D'HABLOVILLE				
Commission d'enquête publique - Rapport du 11 novembre 2026				
Page	**Contribution**	**Avis de la Commission**		
		Avis	Critique	Dénombrement
21	RD52	conforme	Aucune	1
125	RD73-D1	satisfaisante	Aucune	1
126	RD72-D1	satisfaisante	Aucune	1
126	RD88	satisfaisante	Aucune	1
126	RD92-D1	satisfaisante	Aucune	1
127	RD98	satisfaisante	Aucune	1
127	R23-D1	satisfaisante	Aucune	1
129	RD89	satisfaisante	Aucune	1
130	R25	satisfaisante	Aucune	1
132	R26	satisfaisante	Aucune	1
133	RD96	satisfaisante	Aucune	1
133	RD114	satisfaisante	Aucune	1
134	RD112	satisfaisante	Aucune	1
135	RD72-D1	satisfaisante	Aucune	1
135	R25	satisfaisante	Aucune	1
136	R25	satisfaisante	Aucune	1
141	RD54	satisfaisante	Aucune	1
143	—	satisfaisante	Aucune	1
143	RD60	conforme	Aucune	1
143	RD83-D1	satisfaisante	Aucune	1
144	RD69	satisfaisante	Aucune	1
145	RD71-D1	satisfaisante	Aucune	1
146	RD72-D1	satisfaisante	Aucune	1
146	RD73-D1	satisfaisante	Aucune	1
147	RD83-D1	satisfaisante	Aucune	1
149	—	satisfaisante	Aucune	1
149	R2	satisfaisante	Aucune	1
151	R25	satisfaisante	Aucune	1
151	RD112	satisfaisante	Aucune	1
155	RD13	satisfaisante	Aucune	1
156	RD14-D1	satisfaisante	Aucune	1
160	RD66-D1	satisfaisante	Aucune	1
162	RD105	satisfaisante	Aucune	1
162	R26	satisfaisante	Aucune	1
163	RD64	dont acte	Aucune	1
163	RD64	dont acte	Aucune	1
164	—	dont acte	Aucune	1
164	—	dont acte	Aucune	1
166	—	dont acte	Aucune	1
166	—	dont acte	Aucune	1
Total >>>				**95**